




RILIEVO SOTTO SERVIZI ESISTENTI

Nell'analisi dello stato di fatto è stato effettuato un rilievo puntuale dei sotto servizi afferenti agli edifici (residenze e attività commerciali) che attraversano la pavimentazione dei portici e giungono fino alla strada.

Tale ricerca ha evidenziato l'elevata presenza di chiusini e relative canalizzazioni (gas, fognatura, acqua, elettricità, telefono) come si evince dagli schemi grafici a fianco riportati che riguardano il tratto EST di via Grande (LOTTO 1).

